

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
องค์การบริหารส่วนตำบลโสหมาก
ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ประสบปัญหา										
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑
๑. น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗. ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๘. การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ พบน้ำเสีย

☒ ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลโสหมาก ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่า น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่นครัวเรือน เกษตรกรรมยังมีปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในตำบลโสหมาก อำเภอเขียร์ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้บันทึกตามแบบบันทึกข้อมูลที่เก็บจากแหล่งน้ำกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ.....

นายกันทพัฒน์ ส่งแสง
นายช่างโยธาชำนาญงาน