

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อผู้สูงอายุ นายกำพลี เรืองฉิม อายุ ๖๖ ปี


บ้านเลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๗ ตำบล ไส้หมาก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

วัน/เดือน/ปี ที่ซ่อมแซม ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ภาพบ้านผู้สูงอายุ ๓ ระยะ (ภาพสี) ได้แก่

ระยะที่ ๑ ภาพก่อนปรับปรุง/ซ่อมแซม



สภาพบ้านทั้งหลัง




บริเวณที่ต้องปรับปรุง/ซ่อมแซม




๒. ภาพระหว่างดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม





๒. ภาพระหว่างดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม




๓. ภาพดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมแล้วเสร็จ



๓. ภาพดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมแล้วเสร็จ



๓. ภาพดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมแล้วเสร็จ



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


ชื่อผู้สูงอายุ นางสกิน สุขสอน อายุ ๗๓ ปี

บ้านเลขที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบล ไส้หมาก อำเภอ เขียวใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


วัน/เดือน/ปี ที่ซ่อมแซม ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ระยะที่ ๑ ภาพก่อนปรับปรุง/ซ่อมแซม


สภาพบ้านทั้งหลัง




บริเวณที่ต้องปรับปรุง/ซ่อมแซม





บริเวณที่ต้องปรับปรุง/ซ่อมแซม




๒. ภาพระหว่างดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม




๒. ภาพระหว่างดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม




๒. ภาพระหว่างดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม




๓. ภาพดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมแล้วเสร็จ



๓. ภาพดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมแล้วเสร็จ



๓. ภาพดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมแล้วเสร็จ



เอกสารหมายเลข ๕

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อผู้สูงอายุ นายสมปอง จงไกรจักร อายุ ๖๑ ปี

บ้านเลขที่ ๑๒๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล ไส้หมาก อำเภอ เขียวใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัน/เดือน/ปี ที่ซ่อมแซม ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๗ เมษายน ๒๕๖๕


ภาพบ้านผู้สูงอายุ ๓ ระยะ (ภาพสี) ได้แก่

ระยะที่ ๑ ภาพก่อนปรับปรุง/ซ่อมแซม


สภาพบ้านทั้งหลัง




บริเวณที่ต้องปรับปรุง/ซ่อมแซม





บริเวณที่ต้องปรับปรุง/ซ่อมแซม




๒. ภาพระหว่างดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม



๒. ภาพระหว่างดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม



๓. ภาพดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมแล้วเสร็จ



๓. ภาพดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

